Wohnung Musterstraße 12

Adresse	Musterstraße 12, 18055 Rostock
Auftraggeber	Familie Beispiel
Zeitraum	12.11.2026
Fotos	4
Baubegehungen	12.11.2026
Erstellt am	18.11.2026, 14:45 Uhr
Erstellt von	Erika Muster
Bemerkung	Beispiel-Bericht – alle Namen und Bilder sind erfunden.

Baubegehung

Geordnet nach Gewerken und Planungsbüro

Bauherr / Kunde

- Wunsch: Steckdosenleiste unter den Oberschränken

Planungsbüro

- Detail Blende Kühlschrank bis Freitag an Tischler

Elektro

- Steckdosen Küche am Fenster versetzen
- Leerrohr für LED-Band im Flur prüfen

Fliesen / Naturstein

- Fugen Dusche nacharbeiten

Maler

- Flur nachspachteln, danach zweiter Anstrich

Offene Punkte

- Liefertermin Waschtisch klären

Termine

- Nächste Begehung 19.11., 9:00 Uhr

Fotos

Küche

2 Fotos




Foto 1 · 12.11.2026, 09:15 Uhr
Elektro – Steckdosen am Fenster 15 cm nach links versetzen (siehe Markmarkierung).




Foto 2 · 12.11.2026, 09:25 Uhr
Tischler – Oberschränke montiert, Blende über dem Kühlschrank fehlt noch.

Bad

1 Foto




Foto 3 · 12.11.2026, 09:45 Uhr
Fliesen – Fugenbild an der Dusche prüfen – Fuge oben links unregelmäßig.

Flur

1 Foto




Foto 4 · 12.11.2026, 09:55 Uhr
Maler – Einbauschrank fertig. Wand neben der Tür nachspachteln und streichen.